

浄水水質検査結果

採水地点 越谷市蒲生西町2-16 南越谷第3公園 (南部浄水場系統)

Table with columns for sampling date, basic values (R7.4.7, R7.5.7, R7.6.2, R7.7.7, R7.8.4, R7.9.1), and various chemical parameters like temperature, pH, and various organic/inorganic compounds.

Table with columns for sampling date, basic values (R7.10.6, R7.11.4, R7.12.1, R8.1, R8.2, R8.3), and various chemical parameters, mirroring the left table.

検査機関 越谷・松伏水道事業団 配水管理課、株式会社山梨微生物研究所

検査機関 越谷・松伏水道事業団 配水管理課、株式会社山梨微生物研究所