

浄水水質検査結果

採水地点 越谷市大林457-29 大林新生若草公園 (北部配水場系統)

Table with columns for sampling date, basic values, and various chemical parameters (e.g., water temperature, pH, nitrate, nitrite, etc.) for the left water system.

Table with columns for sampling date, basic values, and various chemical parameters (e.g., water temperature, pH, nitrate, nitrite, etc.) for the right water system.

検査機関 越谷・松伏水道事業団 配水管理課、株式会社山梨微生物研究所

検査機関 越谷・松伏水道事業団 配水管理課、株式会社山梨微生物研究所