

浄水水質検査結果

採水地点 越谷市蒲生西町2-16 南越谷第3公園 (南部浄水場系統)

Table with columns for sampling date, basic values (R7.4.7, R7.5.7, R7.6.2, R7.7.7, R7.8.4, R7.9.1), and various water quality parameters like temperature, pH, and chemical substances.

Table with columns for sampling date, basic values (R7.10.6, R7.11.4, R7.12.1, R8.1.13, R8.2.2, R8.3.2), and various water quality parameters, mirroring the left table.

検査機関 越谷・松伏水道事業団 配水管理課、株式会社山梨微生物研究所

検査機関 越谷・松伏水道事業団 配水管理課、株式会社山梨微生物研究所